

NISSENS NUMMER **89036**


PRODUCENT VOLKSWAGEN
MODEL SERIE TRANSPORTER
MODEL T5 MODELLEN
BOUWJAAR 2003-

PRODUCT ONDERWERP COMPRESSORKOPPELING
PROBLEMEN

De VW Transporter (T5 model) heeft geen conventionele (door de V- of Multiriem aangedreven) koppeling. Deze koppeling is ontworpen om rechtstreeks door de dynamo aangedreven te worden door middel van een getande riem. De compressorkoppeling (clutch) is aan het uiteinde voorzien van een getande vrijloopkoppeling om dit mogelijk te maken

Wanneer de compressorkoppeling stuk gaat dient ook de vrijloopkoppeling vervangen te worden. Vaak ontsnapt het vet uit het lager van de vrijloopkoppeling waardoor deze kan gaan slingeren wat resulteert in het stukgaan van de compressorkoppeling en het uitvallen van de compressor.

Koppeling waarop de vrijloopkoppeling gemonteerd wordt:



Vrijloopkoppeling:

